Sjøfartsdirektoratet
Norwegian Maritime Authority

Sikkerhetsmelding

Mottakere av sikkerhetsmelding: (sett kryss)

- ☐ Sdir : Sjøfartsdirektoratet
- ☐ A: 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer
- ☐ U: Utvalgte utenriksstasjoner
- ☐ P: Produsenter av utstyr evt. undergrupper
- ☐ O: Offshorerederier / plattformsjefer / operatører
- ☐ H: Hovedorganisasjoner
- ☐ Kl.s. DNVGL, LR - , BV -, RINA -, ABS Norge
- ☐ Andre: Flåte Service stasjoner.

Nr.: **SM 03-2015**

Dato: 26.02.2016

Saksnr.: 2015/9350

Kopas MES.

Ukontrollert utløsning av Kopas MES

Følgende regelverk kommer til anvendelse:

- Forskrift 1.juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip.
- SOLAS Kap. III, regel 20
- RSV 10-2012

Hendelse:
Mens fartøyet lå nattfortøyd ble mannskapet vekket av støy fra hydraulikkaggregat. Ved kontroll ble Kopas teleskop funnet parkert med vinkel 45 grader ut fra skutesiden. Flåte tilkoplet Kopas MES var løst ut, og drevet vekk fra fartøyet.

Sannsynlig årsak:
Kortslutning i styrings boks for Kopas. Kortslutningen medførte en fri flyt flåteutløsning.
Følgende avvik ble funnet ved kontroll av anlegget:

- Fuktighet innvendig i koblingsboks.
- Irr på rekkeklemmer (som en følge av fuktighet).
- Et borret hull i bunnen av koblingsboksen.
- Boks festet med skrue igjennom koblingsboks.
- Kabelgjennomføringer (nipler) viste oppover.

Tiltak:
Sjøfartsdirektoratet anmoder leverandør av det aktuelle flåtesystem om umiddelbart å iverksette tiltak for å kontrollere samtlige skip med tilsvarende eller lignende installasjon, for å hindre at denne eller lignende type feil oppstår.
Vi anmoder videre om at leverandørens rutiner for vedlikehold og ettersyn av slike installasjoner blir gjennomgått og kvalitetssikret.
Sjøfartsdirektoratet anmoder rederier som har fartøy utstyrt med MES, å påse at det foreligger rutiner for periodisk kontroll og vedlikehold av det tekniske anlegget.
Fartøyer utstyrt med Kopas MES, anmodes om umiddelbart å foreta visuell kontroll av anlegget og rapportere eventuelle avvik til leverandør.



Lars Alvestad
Fungerende sjøfartsdirektør

Lasse Karlsen
Avdelingsdirektør