Sjøfartsdirektoratet
Norwegian Maritime Authority

Sikkerhetsmelding 06/2025

Dato: 03.10.2025
Saksnummer: 2025/80983
Saksbehandler: BLES/ODHO

Personskade ved bruk av linekaster

Bakgrunn

Sjøfartsdirektoratet har mottatt melding om alvorlig personskade ved bruk av linekaster om bord på fartøy.

Under bruk av linekaster eksploderte linekasteren i hånden på personen som opererte den. Eksplosjonen gjorde at biter av linekasteren med stor kraft ble spredt over fartøyet. Personen som opererte linekasteren fikk alvorlige kuttskader, samt brudd i arm og håndledd. En person som stod i nærheten, fikk kuttskader i hodet.


Det er foreløpig ikke avdekket hva som er årsaken til at linekasteren eksploderte. Før bruk ble lokk og «foamring», samt det røde lokket over raketten ble fjernet i henhold til produsentens instruksjon. Linekasteren var innenfor påstemplet utløpsdato.

Linekasteren er rattmerket og av type **JH7-230-91 NINGBO ZHENHUA. DNV Approval/ Cert.no: MEDB00006VB. Batch NO 22-I-04-26**

Linekasteren er ikke tilstrekkelig utvendig merket med klare og fullstendige instruksjoner for bruk. For å få fullstendig brukerveiledning for sikker bruk, må en lese instruksjoner både innvendig og utvendig. Kun instruks for fjerning av hvitt plastlokk og «foamring» er beskrevet på utsiden av linekasteren, mens instruksjon for fjerning av rødt plastlokk over rakett, er beskrevet på innsiden av linekasteren.

Den mangelfulle instruksjonen er benyttet på modellen også for andre batcher.




Bilde nr.1 viser linekaster fra samme batch.
Bilde nr. 2, 3 og 4 viser hendelsesforløpet.
Bilde nr. 5 viser rester fra ødelagt linekaster, samt ubrukt linekaster.

Korrigerende tiltak

Linekastere fra nevnte batch må ikke brukes. Fartøy som har en slik linekaster om bord, må levere denne til godkjent mottak for destruksjon.

Linekastere av denne type (uavhengig av batch), har mangelfull instruksjon for bruk. Fartøy som har nevnte linekaster om bord, må kontakte leverandør og bytte linekaster med annen type rattmerket linekaster.

Relevant regelverk

- Forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr § 9.
- IMO Resolution MSC.81(70) chapter 9
- MSC.1/Circ.1633

Alf Tore Sørheim
sjøfartsdirektør

Håvard Gåseidnes
avdelingsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.