Sjøfartsdirektoratet
Norwegian Maritime Directorate

Sikkerhetsmelding

Mottakere av sikkerhetsmelding: (sett kryss)

☒	Sdir :	Sjøfartsdirektoratet
☐	A:	16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer
☐	U:	Utvalgte utenriksstasjoner
☒	P:	Produsenter av utstyr evt. undergrupper
☐	O:	Offshorerederier / plattformsjefer / operatører
☒	H:	Hovedorganisasjoner
☒	Kl.s.	DNV, LP – , BV – GL -, ABS Norge
☐	Andre:	

Nr.: **05-2005**

Dato: 30.05.05

Saksnr.: 2005/12302-1 OWI

Manglende, eller feil installasjon av, "Pilot plug" på AIS-enheter

Bakgrunn:

- I henhold til IMO sirkulær SN/Circ. 227 av 9. juli 2003: "Guidelines for the installation of a Shipborne Automatic Identification System (AIS)", skal alle skips AIS-enheter ha en "Pilot plug" tilgjengelig.

- Denne brukes for å kople losenes bærbare kart-maskiner eller "los-koffert" til AIS-enheten, noe som igjen gir adgang til andre av skipets navigasjonssensorer.

Årsak:

Sjøfartsdirektoratet har den siste tiden fått flere meldinger fra Kystverkets loser om at flere AIS-enheter er installert uten denne tilkoplingsmuligheten, og at enda flere enheter ikke er installert riktig. Dette gjør at losene ikke får kommunikasjon mellom sin "los-koffert" og skipets AIS-enhet og øvrige sensorer, et forhold som igjen kan føre til svekket navigasjonssikkerhet.
Det har vist seg at dette problemet er spesielt stort med AIS-enheter av merket SAAB.

Tiltak:

- Det må kontrolleres at det finnes en "Pilot plug" på AIS-enheten. Dersom den ikke finnes, anbefales det at leverandøren kontaktes.

- Om AIS-enheten har "Pilot plug" må "installasjons og konfigurasjonsrapporten" kontrolleres for å se om "Pilot plug" er kontrollert. Denne rapporten skal være fylt ut av den som installerte utstyret og skal oppbevares om bord.

- Dersom rapporten ikke sier noe om "Pilot plug", eller det er andre indikasjoner på at den ikke virker som den skal, anbefales det at den som har foretatt installasjonen kontaktes for å bringe systemet i den stand det skal være.

Sigurd Gude
assisterende sjøfartsdirektør

Per Magne Indreeide
avdelingsdirektør