Sikkerhetsmelding 04/2024

Dato: 22.11.2024
Saksnummer: 2024/92600
Saksbehandler: EVJO/ALI

Bruk av ikke godkjent servicestasjon for redningsflåter

Sjøfartsdirektoratet har mottatt en bekymringsmelding om bruk av servicestasjon for oppblåsbart redningsutstyr som ikke er godkjent for aktuell flåte som ble sertifisert.

Ved resertifisering av et fiskefartøy under 15 meter ble det avdekket at redningsflåten var sertifisert for et lengre serviceintervall enn hva regelverket åpner for. I dette tilfellet var redningsflåten sertifisert for 36 måneder, selv om maksimalt serviceintervall for et fiskefartøy under 15 meter er 24 måneder. Fartøyet fikk pålegg om ny sertifisering av redningsflåten, og i den forbindelse ble det konstatert at flåten ikke var pakket i samsvar med produsentens krav. Det ble konstatert at servicestasjonen som hadde utført forrige resertifisering ikke var godkjent til å sertifisere flåter fra denne produsenten. Ifølge godkjent servicestasjon som utførte ny resertifisering, ville redningsflåten kunne sunket sammen med fartøyet.

Har du sertifiseringen av redningsflåten i orden?

Sjøfartsdirektoratet ser på dette med stor bekymring siden en redningsflåte som ikke er sertifisert i samsvar med produsentens anvisning kanskje ikke fungerer i en nødssituasjon. Vi minner om at det er et krav om at service på redningsflåten skal utføres av godkjente servicestasjoner. En oversikt over godkjente servicestasjoner for oppblåsbart redningsutstyr finner du her.

Referanser

- Forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiskefartøy med største lengde under 15 meter
- Forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utstyr og drift av fiskefartøy med lengde 15 meter eller mer
- Forskrift 1. juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip

Alf Tore Sørheim
sjøfartsdirektør

Håvard Gåseidnes
avdelingsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.