Sjøfartsdirektoratet
Norwegian Maritime Directorate

Sikkerhetsmelding

Mottakere av sikkerhetsmelding: (sett kryss)

☒	Sdir :	Sjøfartsdirektoratet
☐	A:	16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer
☐	U:	Utvalgte utenriksstasjoner
☒	P:	Produsenter av utstyr evt. undergrupper
☒	O:	Offshorerederier / plattformsjefer / operatører
☒	H:	Hovedorganisasjoner
☒	Kl.s.	DNV, LP – , BV – GL -, ABS Norge
☐	Andre:	

Nr.: 03-2004

Dato: 2. april 2004

Saksnr.: 200407814/563 JT

Utsettingsarrangement for MOB-båter

Bakgrunn:

På et lite antall supplyskip har Sjøfartsdirektoratet, under visse forutsetninger, godkjent at dekkskraner brukes til utsetting av redningsmidlene (MOB/flåter). Arrangementets ulike komponenter har vært typegodkjent, men arrangementet som helhet betraktes ikke av den grunn som typegodkjent. Flere av disse redningsarrangementene har, uavhengig av typegodkjenning, montert lodd nær kroken for lettere uthaling og spoling. Lodd og krok har til sammen hatt en vekt på nær 100 kg. I henhold til forskrift 15. september 1992 om redningsredskaper m. m. på passasjer- og lasteskip § 6 (1) skal redningsredskaper være godkjent, typegodkjent eller akseptert.

MOB- båt skal kunne sjøsettes raskt og under alle værforhold også ved høy sjø og mye slingring. Det kreves stor aktpågivenhet ved en slik operasjon og en vekt på 100 kg i fri bevegelse utgjør en sikkerhetsrisiko for både mennesker og fartøy.

Redningsarrangement med slike lodd har ikke vært ansett som sikkerhetsmessig forsvarlig og er av den grunn ikke godkjent i henhold til forskrift om redningsredskaper § 6 (1). På bakgrunn av dette har Sjøfartsdirektoratet ved inspeksjon gitt pålegg om at slike lodd fjernes.

Tiltak:

Sjøfartsdirektoratet ber rederier og klasseselskaper umiddelbart kartlegge om de har fartøy med utsettingsarrangement der det er påmontert lodd som beskrevet over. Videre må det snarest iverksettes tiltak for å fjerne slike lodd og om nødvendig endre arrangementet helt. Sjøfartsdirektoratet gjør oppmerksom på at det skal gå klart frem av utstyrslistene for kranen og fra vedlegget til godkjenningssertifikatene hvilket utstyr som er omfattet av godkjenningen.

Ove Tautra
fung. sjøfartsdirektør

Frøydis Gaarder
fung. avdelingsdirektør