Sjøfartsdirektoratet
Norwegian Maritime Authority

Sikkerhetsmelding

Mottakere av sikkerhetsmelding: (sett kryss)

- ☐ Sdir : Sjøfartsdirektoratet
- ☐ A: 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer
- ☐ U: Utvalgte utenriksstasjoner
- ☐ P: Produsenter av utstyr evt. undergrupper
- ☐ O: Offshorerederier / plattformsjefer / operatører
- ☐ H: Hovedorganisasjoner
- ☐ Kl.s. DNVGL, LP – , BV -, ABS Norge
- ☐ Andre: Flåte Service stasjoner.

Nr.:

Dato:

Saksnr.:

MES Zodiac 151V open reverseable liferaft.

Flåtesvikt ved MES øvelse

Følgende redningsforskrifter kommer til anvendelse:

- Forskrift 1.juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip.
- HSC 2000 Code.

Hendelse:

I forbindelse med MES fullskala øvelse og utsetting av flåte, ble det påvist feil i oppblåsing og utfolding av flåte.
Flåten blir liggende sammen foldet grunnet diverse liner som ligger rundt flåten og hindrer fri utfoldelse. Ref. vedlagte bilder.

Tiltak:

Sjøfartsdirektoratet anmoder alle fartøy utstyrt med den aktuelle type flåte, om å være ekstra påpasselig ved øvelse, og rapportere eventuelle avvik.
Sjøfartsdirektoratet anmoder produsent av den aktuelle flåten om å gjennomføre en evaluering med formål å avdekke årsak, og iverksette tiltak for å forhindre at lignende feilfunksjoner oppstår.
Vi anmoder videre samtlige service stasjoner om å være ekstra påpasselig i forbindelse med service, og pakking av flåter, og påse at prosedyrer og sjekklister for pakking blir nøye etterfulgt.









Olav Akselsen
sjøfartsdirektør

Lars Alvestad
avdelingsdirektør