Sjøfartsdirektoratet
Norwegian Maritime Directorate

Sikkerhetsmelding

Mottakere av sikkerhetsmelding: (sett kryss)

☒	Sdir :	Sjøfartsdirektoratet
☐	A:	16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer
☐	U:	Utvalgte utenriksstasjoner
☒	P:	Produsenter av utstyr evt. undergrupper
☐	O:	Offshorerederier / plattformsjefer / operatører
☒	H:	Hovedorganisasjoner
☒	Kl.s.	DNV, LP – , BV – GL -, ABS Norge
☒	Andre:	Flåteimportører

Nr.: 08-2004

Dato: 1.7.2004

Saksnr.: 2004/ 13676/EOJ

Radartranspondere i redningflåter på RO-RO Passasjerskip (SOLAS)

Årsak:

Påminnelse om endring i SOLAS kapittel III regel 26.2 som trer i kraft fra 1.7.2004. Ikke senere enn ved første besiktigelse etter 1.7.2004, skal minst hver 4. redningsflåte inneholde en godkjent radartransponder.

Tiltak:

Sjøfartsdirektoratets fortolkning av regelendringen:

1. Minst hver 4. redningsflåte skal inneholde en radartransponder. Det vil si, dersom fartøyet har fra 1- 4 flåter skal det være minst 1 transponder. Fra 4-8 flåter minst 2 transpondere, o.s.v.
2. Radartransponderen skal oppbevares inne i utstyrspakken for flåten. Når det gjelder reversible teltflåter skal utstyrspakken være tilgjengelig fra begge sider av flåten. Flåten må ha festemuligheter for transponder med antenne et egnet sted minst 1 meter over vannflaten når flåten er utsatt og oppblåst.
3. Flåtecontaineren skal være tydelig merket utvendig med at den inneholder radartransponder.
4. Av praktiske grunner settes frist for gjennomføring til første service av flåtene etter 1.7.2004.

Sigurd Gude
Fungerende sjøfartsdirektør

Inge K. Husby
Fungerende avdelingsdirektør