

**Mottakere av sikkerhetsmelding:** (sett kryss)

- Sdir : Sjøfartsdirektoratet
- A: 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer
- U: Utvalgte utenriksstasjoner
- P: Produsenter av utstyr evt. undergrupper
- O: Offshorerederier / plattformsejere / operatører
- H: Hovedorganisasjoner
- Kl.s. DNV, LP - , BV - GL - , ABS Norge
- Andre: Navigare og [www.sjofartsdir.no](http://www.sjofartsdir.no)

**Nr.:** SM 01-2007**Dato:** 25.01.2007**Saksnr.:** 2004/21988-17

## Funksjonsfeil på redningsflåter

**For enkelte flåter som blant annet brukes på fritidsbåter og i fiskeflåten er det oppdaget et sikkerhetsproblem med en overtrykksventil. Feilen kan medføre at flåtene ikke vil funksjonere på riktig måte.**

Sjøfartsdirektoratet har blitt kjent med et potensielt problem med overtrykksventil av typen Thanner OTS 65 (Pressure Relief Valve). Denne ventiltypen er bl.a. montert i redningsflåter fra Viking Life-Saving Equipment A/S av type VIKING RescYou (UKL) og RescYou Pro (UKSL) i utførelsene 4, 6 og 8 personer. Dette er flåter som hovedsakelig benyttes på større fritidsbåter samt fiskefartøy. Også enkelte flåter produsert av RFD og DSB har den omtalte ventilen montert. Feilen som kan oppstå er av en slik art at det kan føre til at overtrykksventilen ødelegges, noe som kan medføre problemer i forbindelse med oppblåsing av flåten. Feilen omfatter ventiler produsert i tidsperioden 2002 til okt. 2004. Ventiler av typen OTS 65 produsert i denne perioden har ikke dato merking eller annen merking. Samme type ventil produsert fra og med oktober 2004 er påført datomerking og omfattes ikke av feilen.

**Tiltak:**

Sjøfartsdirektoratet anbefaler at alle eiere av fartøy med flåter produsert av Viking, RFD og DSB i den aktuelle perioden, tar kontakt med leverandør av flåtene og sørger for at disse evt. blir kontrollert. Alle Vikings kunder i Norge skal ha blitt tilsendt rekommandert brev med informasjon om feilen.

Mer informasjon om flåtetyperne kan også finnes på [www.VIKING-yachting.com](http://www.VIKING-yachting.com),  
<http://www.deutsche-schlauchboot.de> og <http://www.rfdbeaufort.com>.  
Ventilprodusenten: [www.thanner.dk](http://www.thanner.dk)

Rune Teisrud  
Sjøfartsdirektør

Bjørn E Pedersen  
avdelingsdirektør



Thanner OTS 65 ventil



Viking RescYou Pro flåte